

Dokumentation der akuten Trinkwasser-Kontamination (03.03.2026):
Sichtbar sind die ungeschützten Enden der Versorgungsleitung, die
unmittelbar im schlammigen Oberflächenwasser und Erdreich liegen.
Das Verschließen erfolgt ohne hygienische Sicherung (Schutzstopfen/Kappen)
gegen das Eindringen von Keimen und Verschmutzungen. Dies belegt die
grob fachwidrige und gesundheitsgefährdende Arbeitsweise der vom
Antragsgegner beauftragten Kräfte.



